



**DEMİRYOLU YAPIM VE İŞLETİM PERSONELİ
DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ**

1471 Sokak Kenet Sitesi No: 7 K: 3 D: 8
(35210) Alsancak - İzmir
Telefon - Faks : 0 232 446 00 82
GSM (Dernek) : 0 530 696 10 26
E-posta : bilgi@yolder.org.tr

Tarih : 03/05/2016

**Sayın İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü**

HAT BAKIM KONSEPTİ'NE İLİŞKİN ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER

1- Altyapı ile ilgili tüm parametre değerleri, yeni inşa edilmiş drenajlı, platform genişliği uygun hatlara göre düzenlenmiş olup, mevcut konvansiyonel hatlarımızın çok büyük bölümü HBK Altyapı kriterlerine uymamaktadır.

2- Makine katalog değerleri ile HBK Makine değerleri arasında uyumsuzluklar bulunmaktadır. Bu uyumsuzluğun Üretici firma katalogları ile giderilmesi gerekmektedir.

3- Muayene ve kontrol işlemlerinden sonra düzenlenecek formlar çok sayıdadır. Sayılarının azaltılıp, daha etkin raporlama sağlanmalıdır.

4- Kontrol ve Muayene işlemlerinde görevli personellerin, teknik büro tanımının, bu büroda bulunan mühendis personellerin görev tanımları yapılarak, direkt sorumluluk verilmelidir. 105 no.lu Genel Emri yeniden yazılmalıdır.

5- HBK'nin diğer mevzuatla olan çelişkileri giderilmelidir. Örneğin; turneler konusunda 579 no.lu tamim halen yürürlüktedir.

6- Nihayetinde yaklaşık iki yıldır uygulamada bulunan HBK'nin daha etkin ve işlevsel hale getirilebilmesi için, bilhassa KH BAKIM ONARIMCILARININ KATILIMIYLA BİR ARAMA ÇALIŞTAYI DÜZENLENEREK HBK'İNDE BELİRLENEN AKSAKLIKLAR YENİDEN KALEME ALINMALIDIR.

7- Yol Ölçme makinalarının ölçüm sonuçları, diğer makinaların ölçüm sistemlerinin sonuçları ile paralellik sağlamamaktadır. Örneğin Roger 800 tespit ettiği bir arıza noktasında krabla ya da DHS ile yapılan doğrulama ölçümünde aynı sonuçlar çıkmamaktadır. Makinaların kalibrasyonlarının tek elden yapılması gerekmektedir.

8- Krabb ölçüm aletinin kullanımının daha etkin hale getirilmesi için alete GPS Adaptasyonu ile YBO Müdürlüklerine Krabb programlı bir dizüstü bilgisayarı verilmeli, teknik personel yeniden krabb eğitiminden geçirilmelidir.



**DEMİRYOLU YAPIM VE İŞLETİM PERSONELİ
DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ**

1471 Sokak Kenet Sitesi No: 7 K: 3 D: 8
(35210) Alsancak - İzmir
Telefon - Faks : 0 232 446 00 82
GSM (Dernek) : 0 530 696 10 26
E-posta : bilgi@yolder.org.tr

9- Tüm YBO Müdürlükleri ile trafik anlamında stratejik görülen YBO Şefliklerine özgün yol kontrol aracı ve Teknik personelin işlere ulaştırılabilmesi için arazili araç tahsis edilmelidir.

10- Tüm hatların sayısallaştırılması, yapılacak tüm çalışmaların hattın kırmızı ve siyah kot değerlerine göre yapılmasını, dolayısıyla standardizasyonu sağlayacaktır. Bu da Tüm Ana Tamir Makinalarına ALC ve DRP sistemleri takılarak, personelin de bu konuda eğitimiyle mümkündür.

11- Elektrifikasyonlu hatlarda katener geri dönüşleri devreyi tamamlamakta olup, raylardaki süreksizlikler sinyal sisteminde meşguliyet yaratmamaktadır. Bu durum bilhassa YHT Hatlarında ciddi bir Trafik emniyeti açığıdır. İvedilikle giderilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla arz ederiz.

Özden POLAT
Yönetim Kurulu Başkanı